

2 相步進馬達微步級驅動器

DS23HMD 系列

使用說明書

Dimamotor 帝馬科技股份有限公司 開發製造

※本公司為提升產品性能所進行的設計修改，將不做個別通知，若需詳細資料請與本公司聯絡。

目次

1. 前言	2
2. 注意事項	2
3. 保證	4
4. 產品規格	5
5. 驅動器各部位名稱及功能說明	6
6. 電流調整旋鈕使用方法	10
7. 接線圖	11
8. 接線例及使用方法	12
9. 外形圖	15

※ 對本製品若有使用上的技術問題，請與本公司聯絡。服務專線: 【02-2290-1968】

1. 前言

- * 請特別注意本製品在操作時安全上的注意事項。
- * 錯誤的操作及使用方法是造成事故的主要原因，也將造成製品壽命的減低與性能的降低。使用前請務必熟讀本【使用說明書】以利正確操作本製品。
- * 本使用說明書對製品的使用相當重要，請列為重要文件加以保存。
- * 本使用說明書請轉交給最終需要人員。
- * 本使用說明書為了內容改善會不定期進行變更。

2. 注意事項

A. 安全上的注意事項

- * 安裝、運轉、保養、檢查前，請閱讀本【使用說明書】以利正確操作。
- * 關於製品的知識、安全方面的情報，請閱讀【安全上的注意事項】後使用。
- * 本使用說明書關於安全注意事項的分類區分為【警告】【注意】【禁止】【強制】。



操作錯誤時，可能引發危險，造成人員生命安全或製品嚴重損害的場合。



操作錯誤時，可能引發危險，造成中等程度損害以及物品損壞的場合。
此外，所記載的事項也有可能因不同狀況而造成重大損害，因此對所記載的各項重要內容，請必須遵守。



所標示者為禁止事項。



所標示者為強制事項。

B. 使用上的注意事項



- a. 電源投入中，端子部以及內部絕對禁止用手觸摸。恐怕會有觸電之虞。
- b. 請勿傷及電纜線或施以過重的側向力或重壓。恐怕會有觸電引發火災之虞。



絕對禁止使用在會有水噴到或有腐蝕性、引火性瓦斯等環境以及可燃物的旁邊。恐怕會引發火災或造成產品事故。

C. 保管



請勿保管於有水或水滴落的場所，有陽光直射之場所以及有害瓦斯或液體的場所。

D. 搬運



- a. 請小心搬運以免造成破損。
- b. 操作時，對於驅動器外殼請勿過度施力。
- c. 請避免堆積過高導致傾倒或堆積過重，此為造成機殼損壞之主因。

E. 安裝場所



- a. 請避免安裝在高溫、多溼的場所或塵埃、鐵粉等，粉塵多的環境或有腐蝕性瓦斯的場所。
- b. 請安裝在使用說明書所記載周圍溫度範圍內的場所。若有高溫問題時請使用散熱風扇散熱。
- c. 請避開有陽光直射的場所。
- d. 本製品因無防水防滴構造所以不適合安裝在野外使用，也請避開有水氣或其他液體的場所。
- e. 請安裝在低振動的場所。
- f. 馬達於高頻度運轉或連續運轉時，均可能異常發熱。此時請使用冷卻風扇或馬達停止時的自動電流下降(auto current down, ACD)功能，讓馬達溫度不超過其規定值(80℃~100℃)。
- g. 驅動器外殼請與鐵，鋁等熱傳導性良好的金屬板密接安裝。

F. 安裝



- a. 請勿重壓以免造成損害。
- b. 請勿讓異物掉入。恐會造成製品損害或有火災之虞。
- c. 必須遵守指定的安裝方向。恐有因散熱不良導致製品損害或火災之虞。
- d. 請勿施加強力衝擊。恐怕造成損害，此為製品故障之原因。
- e. 請進行與本體重量相稱的合適安裝。以免造成製品損害。
- f. 請安裝在金屬等不可燃物上。以免有火災之虞。
- g. 驅動器多台安裝時請維持 20mm 以上間距以利散熱，若有發熱問題請加裝冷卻風扇。

G. 配線



- a. 請確實進行正確的配線。以免造成馬達暴衝或燒損。
- b. 請務必於切斷電源狀態下進行配線及任何旋鈕之調整。以免造成觸電或損害。

H. 操作，運轉



- a. 請確認電源規格是否正常。以免造成損害或有火災之虞。
- b. 瞬間停復電後，因有突然再起動的可能性，請遠離機械端。(請設計再起動也能確保人身安全的裝置)。

I. 保養



禁止進行本公司以外的拆解或修理。

3. 保證

- * 本公司的保證期係指自本製品出廠一年內為保證期間。
- * 在保證期內因本公司責任所發生的缺陷時，本公司採取無償修理或新品交換方式處理。
- * 因客戶使用錯誤或購入後因輸送造成破損或因天災、使用環境所造成的破損，於保證期間內本公司採取有償修理方式處理。
- * 購入後因不明原因所造成的損害不在本公司保證責任之內。

4. 產品規格


* 驅動器品名看法：

<u>DS</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>HM</u>	<u>D</u>
步進馬達驅動器	馬達相數 2: 2 相	驅動電流容量 3: 3A/相	HM: 高解析 微步級	電源規格 D: DC24V

* 規格

驅 動 器 型 號		DS23HMD
驅 動 電 流		0.5~3A/相
輸 入 電 源		DC24V (4A 以上)
步級角分割設定		全步/半步/微步 (800/1600/3200/6400/12800/25600 分割)。
信號輸入出方式		*光耦合器(photo coupler)輸入介面 *開集極電路(open collector)輸出介面
輸 入 信 號	CW 脈波輸入	雙脈波時：正轉脈波輸入。單脈波時：脈波輸入。
	CCW 脈波輸入	雙脈波時：逆轉脈波輸入。單脈波時：運轉方向輸入。
	H.OFF 輸入	激磁解除輸入(HOLD OFF)
功 能		*步級角微分割功能 *自我測試功能 *自動電流下降(ACD)功能 *脈波輸入方式(1P /2P)切換功能
保 護 機 制		*電源逆接保護 *過溫度保護 *過電流保護 *過負載保護 *信號端過電壓保護 馬達線欠相保護
LED 燈號顯示		POWER(綠色)/TIMING(黃色)/ALARM(紅色)*2
外型尺寸(mm)		110(L)(含腳座)133×63(W)×27(H)
重 量 (g)		200
使用環境溫度		0~40℃

5. 驅動器各部位名稱及功能說明




各部位名稱及功能說明

編號	面板簡稱	狀態	功能名稱	功能	備註
1	POWER	綠色 LED	電源指示燈	電源投入時 LED 燈點亮	
2	TIMING	黃色 LED	TIMING 指示燈	TIMING 輸出時 LED 燈點亮	
3	ALM	紅色 LED	異常警示燈	有異常時 LED 燈點亮	
4	CW	輸入	雙脈波：CW 脈波信號輸入 單脈波：脈波輸入	由此端子輸入正轉(CW)脈波 由此端子輸入脈波	L: 0~0.5V H: 4~5V 輸入阻抗: 220Ω 輸入電流: 20mA 以下
5	CCW	輸入	雙脈波：CCW 脈波信號輸入 單脈波：運轉方向控制	由此端子輸入反轉(CCW)脈波 “L”準位正轉(CW), ”H”準位反轉(CCW)	
6	H.OFF	輸入	解除馬達保持力矩	H.OFF 輸入—端為“L”準位時，馬達保持力矩解除。做位置調整時可輕易的轉動馬達軸心。	
7	ALARM	輸出	異常警示輸出	當異常警示發生，紅色 ALARM LED 燈閃爍。同時，ALARM+ 輸出“L”準位。	
8	TIMING	輸出	相激磁原點輸出	全步：每 4 個脈波亮一次。 半步：每 8 個脈波亮一次。 1/4 步：每 16 個脈波亮一次。 1/8 步：每 32 個脈波亮一次。 1/16 步：每 64 個脈波亮一次。 1/32 步：每 128 個脈波亮一次。 1/64 步：每 256 個脈波亮一次。 1/128 步：每 512 個脈波亮一次。	
9	RUN	SW	運轉電流設定	設定馬達運轉電流比率	出廠值設定: DS23HMD 2.4A
10	STOP	VR	停止電流設定	設定馬達停止電流比率	出廠值：60%


各部位名稱及功能說明

編 號	面 板 簡 稱	狀 態	功 能 名 稱	開 關	功 能	備 註
11	1P/2P	DIP SW	脈波輸入方式	1P	單脈波輸入方式	出廠時設定於 2P 側
				2P	雙脈波輸入方式	
12	TEST/OFF	DIP SW	自我檢測功能	TEST	馬達以約 2pps 的速度運轉(偵測驅動器本身是否正常)，2P 時以順時針方向回轉，1P 時以逆時針方向回轉。	出廠時設定於 OFF 側
				OFF	停止自我檢測功能，正常運轉時，請切至 OFF 側。	
13	OFF/ACD	DIP SW	自動電流下降功能	OFF	OFF：輸入脈波停止後電流維持在運轉時之電流值。	出廠時設定於 ACD 側 ※ 強烈建議使用本功能以降低步進馬達溫昇
				ACD	ACD：輸入脈波停止約 0.1sec 後，馬達電流自動下降以降低馬達溫昇。下降率由 STOP 之 VR 設定。	
14	DATA	SW	步級角分割設定旋鈕	0	全步(200 分割)	出廠設定於 1/64 步 (12800 分割)
				1	半步(400 分割)	
				2	1/4 步(800 分割)	
				3	1/8 步(1600 分割)	
				4	1/16 步(3200 分割)	
				5	1/32 步(6400 分割)	
				6	1/64 步(12800 分割)	
				7	1/128 步(25600 分割)	



各部位名稱及功能說明

編 號	面 板 簡 稱	狀 態	功 能 名 稱	功 能	備 註
15	POWER	輸入	電源正極輸入(+24V 端)	接外部電源正極電壓(V+)	輸入電壓 DC24V
			電源負極輸入(-端)	接外部電源負及電壓(V-)	
			N.C.	空 PIN	
16	MOTOR	輸出	馬達接線	連接 2 相步進馬達至驅動器	



各部位名稱及功能說明

編號	面板簡稱	狀態	功能名稱	功能	備註
17	24V / 5V SW	DIP SW	信號輸入電壓選擇開關。 各開關對應的輸入信號，請參考上圖。	24V: DC24V 輸入(搭配 PLC 時) 5V: DC 5V 輸入(搭配軸卡時)	出廠設定在 DC24V



※若輸入信號為 5V，請將 DIP SW 都撥至「5V」之位置。

6. 電流調整旋鈕使用方法

(1) 馬達運轉電流設定：

1. 使用【RUN】旋鈕：DS23HMD：0.5~3A/相。
2. 出廠時設定於刻度【A】，DS23HMD：2.35A/相，約為額定電流之 80%。



※ 驅動器 RUN 電流值設定，請勿超過馬達線圈之額定電流值。

【RUN】旋鈕【刻度/電流值】對照表

DS23HMD			
刻度	運轉電流 (A/相)	刻度	運轉電流 (A/相)
0	0.5	8	1.95
1	0.63	9	2.16
2	0.79	A	2.35
3	0.98	B	2.54
4	1.18	C	2.73
5	1.37	D	2.93
6	1.57	E	3
7	1.77	F	3

[20]框 設定最大電流值 0.5A，【RUN】旋鈕設定 0 刻度

[28]框 設定最大電流值 1.5A，【RUN】旋鈕設定 5 刻度

[42]框 設定最大電流值 2A，【RUN】旋鈕設定 8 刻度

[60]框 設定最大電流值 3A，【RUN】旋鈕設定 F 刻度

(2) 馬達停止電流設定：



調整【STOP】旋鈕刻度可以進行馬達停止電流之設定，STOP 電流下降率範圍從 21~75%。

【STOP】旋鈕【刻度/電流下降率】對照表

刻度	電流下降率(%)	刻度	電流下降率(%)
0	21	6	64
1	23	7	68
2	37	8	71
3	47	9	73
4	55	10	75
5	60		


* 馬達停止電流 = 馬達運轉【RUN】電流 × 電流下降率

7. 接線圖



注意 *備註：信號線請使用適當的隔離絞線。

二相步進馬達接線圖




馬達接線對照表

相位	<i>Dimamotor</i>		TAMAGAWA 多摩川	山洋 電氣	東方 馬達
	標準	直線			
A	黑	黑	藍	黑	黑
$\bar{A}$	綠	綠	紅	綠	綠
B	紅	紅	白	紅	紅
$\bar{B}$	藍	藍	黃	藍	藍

8. 接線例及使用方法

(一) 脈波輸入



(1) 雙脈波輸入方式


負邏輯輸入方式，無信號輸入時維持在【H】準位。將脈波信號加在 CW 端時，每輸入一個脈波馬達以順時針方向走一步。將脈波信號加在 CCW 端時，每輸入一個脈波馬達以反時針方向走一步。

(2) 單脈波輸入方式


負邏輯輸入方式，無信號輸入時維持在【H】準位。脈波信號加在 CW 端。運轉信號加在 CCW 端，以電壓準位做正反轉控制，【L】準位時正轉【H】準位時反轉。

(3) 脈波電壓範圍：【H】準位為 4~5V，【L】準位為 0~0.5V。

(4) 脈波波寬 5 μ s 以上。上昇、下降時間 2 μ s 以下。



(二) H.OFF 輸入




負邏輯輸入方式，無信號輸入時維持在【H】準位。

(三) TIMING 與 ALARM 輸出

驅動器於步進馬達【相激磁原點】時，將 TIMING 燈點亮一次，同時送出 TIMING 信號。於高速時，TIMING 燈看起來是持續點亮。

當異常警示發生，紅色 ALARM LED 燈閃爍。同時，ALARM+輸出“L”準位。



※ TIMING 燈顯示方式：


- 全步：每 4 個 pulse 亮一次；半步：每 8 個 pulse 亮一次；
- 1/4 步：每 16 個 pulse 亮一次；1/8 步：每 32 個 pulse 亮一次；
- 1/16 步：每 64 個 pulse 亮一次；1/32 步：每 128 個 pulse 亮一次；
- 1/64 步：每 256 個 pulse 亮一次。1/128 步：每 512 個 pulse 亮一次



※ 請加入適當之外部限流電阻以免因過電流而造成回路燒毀。

外部限流電阻計算公式： $R = V_{in}/10mA$


(四) 脈波與控制信號時序圖



註：此數值表示迴路傳導時間。請依負載慣性慣量、負載轉矩、自起動頻率等條件，適當調整時間間距。


(五) 保護機制

保 護 機 制 說 明	保 護 機 制 動 作 狀 態	解 決 對 策
電源逆接保護	電源燈不亮	請檢查電源正負極是否正確
過溫度保護	LED1、LED2 ALARM 燈閃爍	請檢查驅動器是否過熱
過電流保護	LED1 ALARM 燈閃爍	請檢查馬達線是否短路
過負載保護/欠相保護	LED2 ALARM 燈閃爍	請檢查馬達端是否過載使用或馬達斷線



LED 1 LED 2

9. 外形圖(單位 mm)



Memo

Memo

Memo

經銷商