


2相 □60 1.8度 步進馬達 高扭力 HB 機型（五相安裝孔）



馬達電氣特性：

馬 達 型 號		步 進 角	定 格 電 壓	定 格 電 流	線 圈 阻 抗	線 圈 感 抗	保 持 力 矩	馬 達 長 度 (L)	轉 子 慣 量	重 量
單 軸	雙 軸	Deg	V/Phase	A/Phase	Ω/Phase	mH/Phase	N.m(Kgf-cm)	mm	g-cm ²	kg
MS264H-02A	MS264H-02B	1.8	2.9	2	1.45	2.1	0.75(7.5)	45	280	0.6
MS264H-03A	MS264H-03B	1.8	1.95	3	0.65	0.96	0.75(7.5)	45	280	0.6
MS266H-02A	MS266H-02B	1.8	4.0	2	2.0	3.8	1.35(13.5)	57	450	0.8
MS266H-03A	MS266H-03B	1.8	2.55	3	0.55	1.6	1.35(13.5)	57	450	0.8
MS268H-02A	MS268H-02B	1.8	4.6	2	2.3	4.7	1.7(17)	67	570	1.1
MS268H-03A	MS268H-03B	1.8	2.9	3	0.97	2.0	1.7(17)	67	570	1.1
MS2610H-02A	MS2610H-02B	1.8	6.0	2	3.0	7.5	2.2(22)	90	900	1.45
MS2610H-03A	MS2610H-03B	1.8	3.9	3	1.3	3.2	2.2(22)	90	900	1.45

● 使用周圍溫度 ———— -20~+50℃
 Operating temperature range

● 軸向偏擺 ———— 0.075mm Max. at the load
 Thrust play

● 絕緣組抗 ———— 100MΩ Min (at DC500V)
 Insulation resistance

● 徑向偏擺 ———— 0.025mm Max. at the load
 Radial play

● 絕緣耐壓 ———— AC 500V (1min)
 Dielectric strength

● 容許溫昇 ———— 80 deg Max. (Resistance method)
 Permissible temperature rise


※注意：馬達請使用在表面溫度90℃以下。

※NOTE : Do not allow the surface temperature of the motor case to rise above 90℃ during operation.

■ 速度-轉矩 特性曲線圖：


MS264H-02A/02B

轉矩 Nm (kgfcm) 定電流驅動DC 24V 2A/相




MS264H-03A/03B

轉矩 Nm (kgfcm) 定電流驅動DC 24V 3A/相




MS266H-02A/02B

轉矩 Nm (kgfcm) 定電流驅動DC 24V 2A/相




MS266H-03A/03B

轉矩 Nm (kgfcm) 定電流驅動DC 24V 3A/相




MS268H-02A/02B

轉矩 Nm (kgfcm) 定電流驅動DC 24V 2A/相




MS268H-03A/03B

轉矩 Nm (kgfcm) 定電流驅動DC 24V 3A/相



MS2610H-02A/02B

轉矩 Nm (kgfcm) 定電流驅動DC 24V 2A/相



Ms2610H-03A/03B

轉矩 Nm (kgfcm) 定電流驅動DC 24V 3A/相

